





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0677 | LAN_HABNZH_0506 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6041949709485 ; -0,433699811755293 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris cendreux | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0678 | LAN_HABNZH_0077 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6037633623096 ; -0,434058422203618 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 80-85 | S | Noir | Absence de trait | BP INDURE |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | 60 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0679 | LAN_HABNZH_0684 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6035402950414 ; -0,433486876848088 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris cendreux | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

PODZOSOL DURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0680 | LAN_HABNZH_0510 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,603743559009 ; -0,432918310157647 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | SA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 80-100 | AS | Gris beige | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vd | 10 | - |

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0681 | LAN_HABNZH_0702 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6033055279474 ; -0,431621853770372 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | SA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vb | 40 | - |

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0682 | LAN_HABNZH_0514 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6034958021158 ; -0,42925258425197 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AS | Gris cendres | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vld | 5 | - |

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PHOTOS



PROFIL DU SONDAGE





| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0683 | LAN_HABNZH_0514 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6028778274993 ; -0,427981469697191 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0684 | LAN_HABNZH_0516 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6024270069296 ; -0,429179509276346 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | TM | Noir | Traits histiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Hb | 20 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0685 | LAN_HABNZH_0512 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6028645398229 ; -0,433165493124266 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 20-80 | A | Gris | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vld | 30 | - |

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante.

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0686 | LAN_HABNZH_0702 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6032073179869 ; -0,433675608737793 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-5 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 5-30 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ3 | 30-40 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ4 | 40-80 | SA | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ5 | 80-120 | AS | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | IVd | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0687 | LAN_HABNZH_0513 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,602987574971 ; -0,434820645201556 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | A | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | A | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | non déterminée | 20 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0688

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0688 | LAN_HABNZH_0653 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,602342537138 ; -0,434152995510828 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|----------------|
| HZ1 | 0-60 | A | Gris clair | Traits réductiques | OXYDOREDUCTION |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vld | 5 | - |

REDUCTISOL Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0689 | LAN_HABNZH_0653 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6024688164689 ; -0,435201082652686 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | AS | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | Non déterminée | 20 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_3266

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0690 | LAN_HABNZH_0520 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6015295222545 ; -0,432224628338321 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-70 | SA | Gris | Traits rédoxiques | MATIERE ORGANIQUE |
| HZ2 | 70-100 | AS | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vlc | 0 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0691 | LAN_HABNZH_0520 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6019494839845 ; -0,434488502750471 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|----------------|
| HZ1 | 0-20 | SA | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-25 | S | Noir | Absence de trait | BP très induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_3267

PODZOSOL HUMODURIQUE





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0692 | LAN_HABNZH_0520 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6011711504251 ; -0,434965256293395 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SA | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-80 | A | Gris clair | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0693 | LAN_HABNZH_0520 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,6007134010605 ; -0,435615774064752 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-60 | A | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | 50 | - |

REDOXISOL

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|---|---|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |

TEXTURES :
A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vic / Vid
Ha / Hb

cas particulier
autre (autre sol non humide)

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0694 | LAN_HABNZH_0520 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6017026651283 ; -0,435632332905894 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Humide | Va | 5 | - |

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante

PHOTOS

| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|---|---|
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |

TEXTURES :
A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vic / Vid
Ha / Hb





cas particulier
autre (autre sol non humide)

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0695 | LAN_HABNZH_0515 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6008360671223 ; -0,43241562449135 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-70 | SA | Gris | Traits rédoxiques | MATIERE ORGANIQUE |
| HZ2 | 70-100 | AS | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vlc | 25 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0696 | LAN_HABNZH_0521 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,6003401876411 ; -0,433389692404308 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-80 | S | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 80-100 | AS | Gris beige | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vd | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0697 | LAN_HABNZH_0521 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5996260908096 ; -0,434618190055635 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | 10 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0698





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0698 | LAN_HABNZH_0518 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5995860157604 ; -0,435316243751844 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-70 | A | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0699 | LAN_HABNZH_0518 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,6003754680195 ; -0,435389419426862 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 50 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0698

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0700 | LAN_HABNZH_0019 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,6006205556609 ; -0,436326435260496 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 40-60 | AS | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-80 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 30 | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0701 | LAN_HABNZH_0019 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5996861984523 ; -0,436802111091985 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 40-60 | AS | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-70 | A | Orange | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Va | 30 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0702 | LAN_HABNZH_0091 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5993817374361 ; -0,43656885760425 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-40 | AS | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-60 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 20 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0703 | LAN_HABNZH_0091 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,598890518371 ; -0,437713347517627 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-40 | SA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-60 | AS | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vld | 30 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0704 | LAN_HABNZH_0627 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5983976009427 ; -0,436717943180913 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-30 | SA | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 0 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0703

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0705 | LAN_HABNZH_0627 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,59762966344 ; -0,439368033722002 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | SA | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 5 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0713

REDUCTISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0706 | LAN_HABNZH_0627 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,5980343811883 ; -0,437933542068632 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 0 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0275





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0707 | LAN_HABNZH_0522 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5980917747518 ; -0,436429469960669 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 40 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0708 | LAN_HABNZH_0522 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,597475329506 ; -0,436411042829538 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-50 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-90 | S | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vb | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0709 | LAN_HABNZH_0536 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5972549024241 ; -0,438521805141336 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-40 | AS | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 40-50 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 0 | - |

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0710





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0710 | LAN_HABNZH_0536 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5967589874423 ; -0,437218808673704 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 30-60 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 5 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0711 | LAN_HABNZH_0533 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,597346075238 ; -0,439158739092158 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 20 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0713

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0712 | LAN_HABNZH_0533 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,5970048368334 ; -0,439571534914158 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Brun | Traits rédoxiques | sable graveleux |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | 30 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0713

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0713 | LAN_HABNZH_0090 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,5976920765923 ; -0,439633991149491 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 20-50 | A | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 5 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0718 | LAN_HABNZH_0546 | 20240304 | Victor RICO ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGES | LANDIRAS | 33 | 44,5964426988119 ; -0,439208245365758 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 30 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0725 | LAN_HABNZH_0547 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5946447961308 ; -0,439454176736369 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-40 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | 40 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0726

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0726 | LAN_HABNZH_0547 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5949296545342 ; -0,440957172084054 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | graveleux |
| HZ2 | 20-90 | S | Beige | Absence de trait | graveleux |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0727 | LAN_HABNZH_0545 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5943032637339 ; -0,439880942464588 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-50 | SA | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 40 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0726

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0728 | LAN_HABNZH_0545 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5942785760574 ; -0,440978311930665 | |





| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Brun | Absence de trait | graveleux |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | 40 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0726

BRUNISOL





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0729 | LAN_HABNZH_0631 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5937432388274 ; -0,440781699250463 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | SA | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-70 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 50 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|---------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0730 | LAN_HABNZH_0520 | 20240229 | Paul BAJOLLE ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| NUAGEUX | LANDIRAS | 33 | 44,6011332148924 ; -0,433361880374763 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SA | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20 -60 | SA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-100 | AS | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vlc | 60 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0731 | LAN_HABNZH_0542 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5950646392401 ; -0,441222413058683 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris-noir | Absence de trait | graveleux |
| HZ2 | 10-50 | S | Gris beige | Absence de trait | graveleux |
| HZ3 | 50-60 | SA | Brun | Absence de trait | Graveleux |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : Ivd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0732 | LAN_HABNZH_0103 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5962237 ; -0,4416178 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | 40 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0734

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : Ivd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0733 | LAN_HABNZH_0103 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5956193207574 ; -0,442012227238741 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Gris-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-80 | SA | Gris clair | Traits réductiques | Graveleux |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vlc | - | - |

Interprétation humide à dire d'expert : nappe affleurante.

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0734 | LAN_HABNZH_0540 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5953369593582 ; -0,442621255075872 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | graveleux |
| HZ2 | 20-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-70 | SA | Gris beige | Traits rédoxiques | Graveleux |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

REDOXISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0735 | LAN_HABNZH_0543 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5950414384036 ; -0,442134463570022 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Noir | Absence de trait | graveleux |
| HZ2 | 10-20 | S | Beige | Absence de trait | graveleux |
| HZ3 | 20-50 | S | Brun | Absence de trait | Graveleux |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0736 | LAN_HABNZH_0543 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5949453532632 ; -0,442896330357919 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | S | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0759

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0737 | LAN_HABNZH_0550 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5946189990008 ; -0,443263991743188 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-10 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 10-40 | S | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0743

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0738 | LAN_HABNZH_0550 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5942831099916 ; -0,44264370473909 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-35 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 35-60 | S | Brun-jaune | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0759

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0739 | LAN_HABNZH_0550 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5942240645697 ; -0,441228082045321 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | SA | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0740 | LAN_HABNZH_0548 | 20240306 | Etienn VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5938663302766 ; -0,444061706574532 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 20-70 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0741 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5932682551612 ; -0,441203287457054 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | SA | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-60 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 10 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0742 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5939361430334 ; -0,441774740321255 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-100 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vb | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0743 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5940301097102 ; -0,443464116191324 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-25 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 25-70 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0744 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,592695794377 ; -0,442744274707177 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-90 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vb | - | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0745 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5930128559197 ; -0,444327332077116 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-90 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0746 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5925944452537 ; -0,44661487883081 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SAL | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 0 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0758

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0747 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,591989438004 ; -0,443592387068817 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0748 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5922569313738 ; -0,444420592664856 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-80 | LS | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0749 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,592136501873 ; -0,446319675282099 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | SAL | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 0 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0758

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0750 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5912075692683 ; -0,445190758837932 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | AS | Gris | Traits réductiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 5 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0758

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0751 | LAN_HABNZH_0560 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5917439269248 ; -0,446647534625594 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | SAL | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 0 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0758

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0752 | LAN_HABNZH_0560 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5906930252754 ; -0,44684022256681 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 30 | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0753 | LAN_HABNZH_0567 | 20240306 | Etienne VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5916667220133 ; -0,444371247117687 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LS | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0747

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0754 | LAN_HABNZH_0567 | 20240306 | Etienne VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5910071024329 ; -0,444020197743175 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|--------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-marron | Absence de trait | orto négatif |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0755 | LAN_HABNZH_0687 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5916694744489 ; -0,443407776153001 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0747

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0756 | LAN_HABNZH_0687 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5912202584286 ; -0,443580948776946 | |




| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|--------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | orto négatif |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0747

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0757 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5933089028934 ; -0,442698427164731 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-80 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0758 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,591662703325 ; -0,445648500189795 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | SAL | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vc | 0 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0759 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5927723239503 ; -0,441658557732701 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|---------------------------------|
| HZ1 | 0-90 | S | Beige | Absence de trait | test orto negatif a 30,50 et 90 |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0760 | LAN_HABNZH_0556 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5935427219015 ; -0,445436987179152 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-45 | LS | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0748

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0761 | LAN_HABNZH_0656 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5911922075239 ; -0,447332188134033 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LS | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0752

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0762 | LAN_HABNZH_0656 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5905000281584 ; -0,447564538700925 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | MO |
| HZ2 | 50-80 | SA | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0763 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5903999577387 ; -0,446518321361432 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0764 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Etienn VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5907485839983 ; -0,444909568508903 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | LS | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-50 | LS | Gris-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | non déterminée | 50 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0758

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0765 | LAN_HABNZH_0565 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5896904636674 ; -0,445706362578142 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Traits réductiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vld | 0 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0766 | LAN_HABNZH_0570 | 20240306 | Etienen VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5905506802476 ; -0,444443905965322 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | LS | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 20 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0767 | LAN_HABNZH_0564 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5900047375112 ; -0,44664836711928 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-80 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | 40 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0768 | LAN_HABNZH_0564 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5888929329515 ; -0,446802088213511 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 50-55 | A | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Vc | 20 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |




| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0769 | LAN_HABNZH_0563 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,59027977 ; -0,44788105 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | MO |
| HZ2 | 40-70 | S | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0289

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0770 | LAN_HABNZH_0563 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5893444886483 ; -0,44738502071292 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Traits rédoxiques | MO |
| HZ2 | 50-70 | S | Brun | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 70 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0771 | LAN_HABNZH_0563 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLÉILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5884575461941 ; -0,447416067673841 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris-noir | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 20 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0774 | LAN_HABNZH_0102 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5891264290524 ; -0,449310907499547 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-45 | S | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0775 | LAN_HABNZH_0024 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5872608403877 ; -0,444241592991727 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | SA | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 50-60 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | 5 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0776 | LAN_HABNZH_0566 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5870422478334 ; -0,444053318797603 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-50 | SA | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 50-60 | SA | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Va | 30 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0777 | LAN_HABNZH_0562 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5899114244369 ; -0,450552708375262 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-80 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0778

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0778 | LAN_HABNZH_0562 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5892855443771 ; -0,450388530039852 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | MO cache TO |
| HZ2 | 50-100 | SL | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0779 | LAN_HABNZH_0075 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5903162186125 ; -0,452957555366828 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-80 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 80-100 | S | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | IVd | 70 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0780 | LAN_HABNZH_0075 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5895941170236 ; -0,452080213959411 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non conclusif | non déterminée | - | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0782





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0781 | LAN_HABNZH_0079 | 20240307 | Etienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5890007172031 ; -0,453256139692249 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-120 | S | Blanc | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0782 | LAN_HABNZH_0001 | 20240307 | Etienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5894546177997 ; -0,453227227824805 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-120 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0783 | LAN_HABNZH_0574 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5890881009229 ; -0,451885312834103 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-70 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0784 | LAN_HABNZH_0580 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5873791789786 ; -0,451635610919622 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 50 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0785 | LAN_HABNZH_0100 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5882280416359 ; -0,451093989874739 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-90 | S | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0787 | LAN_HABNZH_0587 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5870415210855 ; -0,451784115294245 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-70 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0789 | LAN_HABNZH_0626 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5855056215969 ; -0,451977983070234 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 80-100 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 70 | PODZOSOL |

HUMODURIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0790 | LAN_HABNZH_0630 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5883971158022 ; -0,449846866441104 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | MO cache TO |
| HZ2 | 50-70 | SA | Ocre | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 70-90 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 50 | - |

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0791 | LAN_HABNZH_0575 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5880891247064 ; -0,447733930669021 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Traits réductiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vld | 10 | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0792 | LAN_HABNZH_0575 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,586731693065 ; -0,449344668193056 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 50 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0793 | LAN_HABNZH_0022 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5879130170491 ; -0,447089886663669 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-90 | S | Noir | Absence de traits | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 20 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0794 | LAN_HABNZH_0022 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5871704945396 ; -0,4466861617261 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | MO |
| HZ2 | 70-75 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vc | 10 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0795 | LAN_HABNZH_0073 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5872569173057 ; -0,445487081919346 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | TM | Noir | Traits histiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Hb | 15 | - |

HISTOSOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0796 | LAN_HABNZH_0073 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5867686603876 ; -0,444319019207292 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-marron | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-70 | A | Gris | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | 30 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0797 | LAN_HABNZH_0101 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5865732346829 ; -0,445531199145949 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 60-65 | A | Gris | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Va | 40 | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0798 | LAN_HABNZH_0582 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5869279966332 ; -0,449904476812914 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | A | Gris clair | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 60-70 | A | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Humide | Vlc | 50 | - |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0799 | LAN_HABNZH_0584 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5863850937823 ; -0,449135360233835 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Brun-noir | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Va | 30 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0800 | LAN_HABNZH_0575 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5873947576702 ; -0,448359566110615 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | SA | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 20 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0791

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0801 | LAN_HABNZH_0099 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5856732686717 ; -0,450790014693252 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-80 | SA | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 50 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0284

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0802 | LAN_HABNZH_0583 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5859750695913 ; -0,450441089418699 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-50 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | Non déterminée | 5 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0284

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0803 | LAN_HABNZH_1678 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5854330843301 ; -0,451514132342854 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-55 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 50 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0804 | LAN_HABNZH_1678 | 20240306 | Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| BEAU | LANDIRAS | 33 | 44,5846032950772 ; -0,45314026327845 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | TM | Noir | Traits réductiques | |
| HZ2 | 70-80 | SA | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Vld | 30 | - |

RÉDUCTISOL HUMIFÈRE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |




| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0805 | LAN_HABNZH_1678 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5846297709584 ; -0,451776009291842 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-60 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-70 | SA | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 60 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE





| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0806 | LAN_HABNZH_01218 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5844519632164 ; -0,451062964104641 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-80 | AS | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | 80-110 | AS | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Humide | IVd | 110 | - |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0807 | LAN_HABNZH_01219 | 20240306 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5843326763925 ; -0,451114681361299 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | SA | Brun | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-75 | SA | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non humide | autre | 55 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0808 | LAN_HABNZH_0626 | 20240306 | Etienn VOY ; Yanis CHOUAT |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5854079690376 ; -0,452546688094605 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Gris | Absence de trait | Matière organique |
| HZ2 | 40-50 | S | Brun-rouille | Absence de trait | Alios meuble |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 60 | PODZOSOL |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0816 | LAN_HABNZH_1226 | 20240307 | Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,58095148615 ; -0,455767807504061 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-marron | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 30-55 | SA | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Vlc | 30 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0817 | LAN_HABNZH_1227 | 20240307 | Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5806741491328 ; -0,456128828946255 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-50 | SA | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0818 | LAN_HABNZH_1233 | 20240307 | Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5784263598178 ; -0,456134334140665 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | TM | Noir | Traits histiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Hb | 5 | - |

HISTOSOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0819 | LAN_HABNZH_1237 | 20240307 | Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5782922563521 ; -0,459359692885701 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | TM | Noir | Traits histiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Humide | Hb | 15 | - |

HISTOSOL

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0820 | LAN_HABNZH_1236 | 20240307 | Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5774476942124 ; -0,459450436300427 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 74 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | TM | Noir | Traits histiques | |
| HZ2 | 50-60 | SA | Gris | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Humide | Ha | 15 | - |

HISTOSOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0821 | LAN_HABNZH_1266 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5595804530223 ; -0,466489813816315 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | TM | Noir | Traits histiques | |
| HZ2 | 30-60 | A | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Humide | Ha | 30 | - |

HISTOSOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0822 | LAN_HABNZH_1266 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5593138286947 ; -0,468178216510801 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 62 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0823 | LAN_HABNZH_1273 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,547535819493 ; -0,46973486020136 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-80 | A | Gris clair | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 50 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|--|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0824 | LAN_HABNZH_1274 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5472565570905 ; -0,470215210083085 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-40 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ3 | 40-50 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | 50 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0825 | LAN_HABNZH_1276 | 20240307 | Étienne VOY ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5472158236548 ; -0,471419237249722 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | SA | Gris beige | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ4 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | 60 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0826 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETETA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5458452196404 ; -0,470319674274893 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-40 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0827 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETEA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5462556520056 ; -0,471491386992265 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-55 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non conclusif | cas particulier | - | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|--|---|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0828 | LAN_HABNZH_1277 | 20240430 | Hugo BETEA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5443875693627 ; -0,474181035626189 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-100 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ3 | 100-105 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0829 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETEA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5437760125712 ; -0,473331178770071 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-100 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non conclusif | cas particulier | 100 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | LAN_SP_0830 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5417810269397 ; -0,472283093787622 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 72 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris beige | Traits rédoxiques | |
| HZ2 | 50-55 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Humide | Vc | 10 | - |





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | LAN_SP_0831 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5403376372944 ; -0,470654188929458 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-80 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-85 | S | Brun-noir | Absence de trait | Bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |


| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | LAN_SP_0832 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5407998021446 ; -0,471835449809303 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |




| | |
|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | LAN_SP_0833 | LAN_HABNZH_1284 | 20240430 | Hugo BETA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5395049745158 ; -0,469776937245694 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-90 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ3 | 90-100 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |











| | |
|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0834 | LAN_HABNZH_1248 | 20240430 | Hugo BETEA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5395528603905 ; -0,470628475857779 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-85 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |


| PHOTOS | | | |
|---|---|--|---|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
|  |  |  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
|  |  |  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0835 | LAN_HABNZH_1248 | 20240430 | Hugo BETEA ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5393658135019 ; -0,471203922706228 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-100 | S | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Humide | Vlc | 100 | - |





| PHOTOS | | | |
|---|---|--|---|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
|  |  |  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
|  |  |  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0836 | LAN_HABNZH_1693 | 20240430 | Hugo BÉTEA ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5391938955498 ; -0,46963833949514 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-100 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 100-120 | S | Gris clair | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0837 | LAN_HABNZH_1693 | 20240430 | Hugo BÉTEA ; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,539249810956 ; -0,470549081238632 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-90 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou boulant | Non conclusif | non déterminée | 90 | - |

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0836

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0838 | LAN_HABNZH_1251 | 20240430 | Hugo BETEA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,538402027209 ; -0,472226693168836 | |


| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-80 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 80-90 | A | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop compact | Non humide | autre | - | - |

BRUNISOL

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|


| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | LAN_SP_0839 | LAN_HABNZH_1251 | 20240430 | Hugo BETEA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5383977721219 ; -0,473191892265965 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-50 | S | Gris | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop graveleux ou caillouteux | Non humide | autre | - | - |

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> | <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0840 | LAN_HABNZH_1250 | 20240430 | Hugo BETETA; Aline ROSENOW |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5386474445644 ; -0,474216348214108 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| HZ1 | 0-70 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 70-80 | S | Beige | Traits rédoxiques | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | cas particulier | 40 | PODZOSOL |

| PHOTOS | | | |
|---|--|--|--|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0841 | LAN_HABNZH_1288 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5383694546571 ; -0,474462214414953 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-80 | S | Brun-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | 40 | PODZOSOL |

| PHOTOS | | | |
|---|--|--|--|
| CONTEXTE | | APRÈS SONDAGE | |
| | | | |
| PROFIL DU SONDAGE | | | |
| | | | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) | |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0842 | LAN_HABNZH_1288 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5381063569854 ; -0,474288066640587 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0843 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5367216137656 ; -0,473542837293301 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-70 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 60 | - |




| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0844 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5360035422912 ; -0,473101261243499 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-60 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-70 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 35 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0845 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,534927609684 ; -0,473468973074918 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-55 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |




| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0846 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5346477291127 ; -0,471950025612266 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-60 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0847 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5342370804307 ; -0,470741631642835 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-50 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp meuble |
| HZ3 | 50-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | 30 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p> |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0848 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5354033164138 ; -0,472607186192402 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-60 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 60-80 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-85 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0849 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5344863244537 ; -0,473320687210901 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-55 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 55-80 | S | Gris cendreux | Absence de trait | |
| HZ3 | 80-85 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0850 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5338277734258 ; -0,471095896564794 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-15 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 15-50 | S | Brun-jaune | Absence de trait | bp meuble |
| HZ3 | 50-80 | S | Beige | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non conclusif | cas particulier | 40 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0851 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5338119957766 ; -0,472427742207157 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0_30 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 30-40 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Profondeur suffisante atteinte | Non conclusif | cas particulier | 40 | PODZOSOL |

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS



| | | |
|--|--|--|
| <p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p> | <p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> | <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p> |
|--|--|--|

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0852 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5330334335318 ; -0,471993760622373 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-85 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 85-90 | S | Brun-rouille | Absence de trait | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0853 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5332880239986 ; -0,473147171942113 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0_50 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 50-70 | S | Gris cendreaux | Absence de trait | |
| HZ3 | | | | | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Trop fluant ou bouillant | Non humide | autre | 50 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |





| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0854 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5331550549446 ; -0,475487986106672 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | S | Gris clair | Traits réductiques | |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| Nappe atteinte | Non conclusif | non déterminée | 40 | - |

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0863





| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | LAN_SP_0855 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Victor RICO ; Mounirou THIOUNE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| SOLEIL | LANDIRAS | 33 | 44,5327862175303 ; -0,474464951163127 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-20 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 20-50 | S | Gris clair | Absence de trait | |
| HZ3 | 50-60 | S | Brun-rouille | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | - | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
|  |  |
| PROFIL DU SONDAGE | |
|  |  |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0856 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5323188409288 ; -0,472988783134642 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0_40 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-70 | S | Gris cendré | Absence de trait | |
| HZ3 | 70-80 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non humide | autre | 60 | - |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |

| LOT | ID_SONDAGE | ID_HABITAT | DATE | OPÉRATEURS |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | LAN_SP_0857 | LAN_HABNZH_1690 | 20240430 | Etienne VOY ; Paul BAJOLLE |
| METEO | COMMUNE | DEPARTEMENT | COORDONNEES GPS (EPSG : 4326) | |
| ENSOLEILLÉ | LANDIRAS | 33 | 44,5345874828539 ; -0,472689478929599 | |

| | |
|-----------|----|
| UCS (RRP) | 63 |
|-----------|----|

| HORIZON | PROFONDEUR (cm) | TEXTURE | COULEUR | TRAITS | COMMENTAIRE |
|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| HZ1 | 0-40 | S | Noir | Absence de trait | |
| HZ2 | 40-60 | S | Gris-noir | Absence de trait | |
| HZ3 | 60-65 | S | Brun-noir | Absence de trait | bp induré |
| HZ2 | | | | | |
| HZ5 | | | | | |
| HZ6 | | | | | |

| CAUSE DE L'ARRÊT | RÉSULTAT | CLASSE GEPPA | NAPPE (cm) | CAS PARTICULIER |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Horizon BP induré atteint | Non conclusif | cas particulier | 50 | PODZOSOL |

| PHOTOS | |
|---|--|
| CONTEXTE | APRÈS SONDAGE |
| | |
| PROFIL DU SONDAGE | |
| | |
| TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux | Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide) |