





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0858	LAN_HABNZH_1291	20240430	Etienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5335135055632 ; -0,47071223172843	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-75	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	60	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0859	LAN_HABNZH_1291	20240430	Etienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5325944248137 ; -0,471302704316258	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0_40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-90	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ3	90-95	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	60	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0860	LAN_HABNZH_1291	20240430	Etienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5323098615325 ; -0,470158777856786	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Gris-noir	Absence de trait	bp induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	50	-

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0861	LAN_HABNZH_1291	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5309745244297 ; -0,470403682744517	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Noir	Absence de trait	bp meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0862	LAN_HABNZH_1691	20240430	Etienne VOY ; Paul BAJOLLE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5317928152533 ; -0,471973127935348	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0_10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-60	S	Gris cendré	Absence de trait	
HZ3	60-65	S	Brun-noir	Absence de trait	bp induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0863	LAN_HABNZH_1282	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5328134815602 ; -0,475745265917496	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ2	10-70	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	40	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0864	LAN_HABNZH_1254	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5324539887864 ; -0,474478752538133	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-100	S	Blanc	Absence de trait	horizon e
HZ3	100-120	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0865	LAN_HABNZH_1282	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5321075057383 ; -0,474972306762722	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	-	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0866	LAN_HABNZH_1282	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5315737816738 ; -0,474000097618042	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris beige	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	30	-

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_2990

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0867	LAN_HABNZH_1292	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5314408038112 ; -0,473155281349955	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-55	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	40	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0868	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,531353924529 ; -0,472265295717843	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	80-85	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ4	85-90	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	70	-

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0869	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5303863040486 ; -0,470112212137154	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Gris	Traits réductiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	non déterminée	20	-

Pas de rattachement possible, sondage en zone humide effective sur critère végétation

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0870	LAN_HABNZH_1281	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5309612848177 ; -0,473049492647312	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	25-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0871	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5304191960345 ; -0,47129178648721	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0872	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5294842754435 ; -0,470070995734591	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-90	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	90-100	S	Gris-marron	Absence de trait	bp meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : Ivd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0873	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5289535985345 ; -0,47216114561816	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	autre	50	-

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0507 PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : Ivd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>
--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0874	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5299721693667 ; -0,472915074224625	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	40	-

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0507

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0875	LAN_HABNZH_1255	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5287185921323 ; -0,472553912704563	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Gris-marron	Absence de trait	bp induré
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0876	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5292384021862 ; -0,472648574455394	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	20-45	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	45-50	S	Gris clair	Traits réductiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	non déterminée	50	-

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0507

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0877	LAN_HABNZH_1279	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5296572173008 ; -0,471716754976992	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0878	LAN_HABNZH_1258	20240430	Victor RICO ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5287441498289 ; -0,471997025467277	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0879	LAN_HABNZH_1256	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5290782839646 ; -0,470122492276824	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-70	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	Non déterminée	40	-

Profondeur insuffisante, suite à donner : attente fin de mission piézométrique

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)









LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0880	LAN_HABNZH_1256	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5285537999415 ; -0,470081988870475	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	25-40	S	Gris cendré	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	non déterminée	40	-

Profondeur insuffisante, suite à donner : reconduire le sondage en période plus favorable / en attente de mission piézométrique

PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
			
PROFIL DU SONDAGE			
			
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	


LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0881	LAN_HABNZH_1256	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5276299676691 ; -0,469752957284718	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-15	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	15-40	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	40	-

Pas de rattachement possible, sondage en zone humide effective sur critère végétation

PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
			
PROFIL DU SONDAGE			
			
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0882	LAN_HABNZH_1256	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5267859221136 ; -0,469673270988599	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-60	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	60-80	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	70	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0883	LAN_HABNZH_1257	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5263099398418 ; -0,470750106956404	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	non déterminée	40	PODZOSOL

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0897

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0884	LAN_HABNZH_1258	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5263324064989 ; -0,471944321774805	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Humide	Va	10	-

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

TEXTURES :
A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vlc / Vld
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0885	LAN_HABNZH_1258	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5272072766249 ; -0,470436538224357	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	30	-

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0884

PHOTOS

CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	

TEXTURES :
A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux
AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux
LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux
SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux
SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux
LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux

Classes GEPPA : IVd
Va / Vb / Vc / Vd
Vlc / Vld
Ha / Hb
cas particulier
autre (autre sol non humide)




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0886	LAN_HABNZH_1258	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5274727527654 ; -0,471834468645454	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	10-20	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	20-40	S	Gris clair	Traits réductiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	non déterminée	40	-

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0884

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0887	LAN_HABNZH_1258	20240430	Enzo MOTARD ; Alexis COUSIN
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5268727589042 ; -0,471197560787642	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-45	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	40	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0888	LAN_HABNZH_1258	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5279509639291 ; -0,470727236204964	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3	40-60	S	Gris clair	Traits réductiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	Non déterminée	50	-

Profondeur insuffisante, suite à donner : attente fin de mission piézométrique

PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
PROFIL DU SONDAGE			
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0889	LAN_HABNZH_1258	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5285131240382 ; -0,472498522458011	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-10	S	Gris cendreaux	Absence de trait	
HZ2	10-40	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3	40-60	S	Brun-noir	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	non déterminée	60	-

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_0875









PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
PROFIL DU SONDAGE			
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0890	LAN_HABNZH_1258	20240430	Enzo MOTARD ; Alexis COUSIN
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5281581971679 ; -0,471677694239125	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-90	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	90-100	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	80	-

PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
			
PROFIL DU SONDAGE			
			
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	






LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0891	LAN_HABNZH_1258	20240430	Enzo MOTARD ; Alexis COUSIN
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5283255831049 ; -0,470767531219856	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Gris clair	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	10	-

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0884

PHOTOS			
CONTEXTE		APRÈS SONDAGE	
			
PROFIL DU SONDAGE			
			
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux		Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)	

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0892	LAN_HABNZH_1258	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5287199347722 ; -0,471087638270247	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-70	S	Gris-marron	Absence de trait	Bp meuble
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0893	LAN_HABNZH_1296	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5248625754258 ; -0,468731348280589	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Gris	Traits rédoxiques	
HZ3	30-70	S	Gris-marron	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Va	40	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0894	LAN_HABNZH_1295	20240430	Alexis COUSIN Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5251273401475 ; -0,469916780598007	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-110	S	Gris	Absence de trait	horizon e
HZ3	110-120	S	Brun-noir	Absence de trait	bp meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0895	LAN_HABNZH_1295	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5257710229615 ; -0,469924408671736	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Orange	Traits rédoxiques	
HZ3	30-60	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Va	-	-

Interprétation humide : rattachement à un sondage humide à proximité

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0896	LAN_HABNZH_1295	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5255669581106 ; -0,471537509067234	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	TM	Noir	Traits histiques	
HZ2					
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	non déterminée	30	-

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0895

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_0897	LAN_HABNZH_1295	20240430	Alexis COUSIN ; Enzo MOTARD
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉE	LANDIRAS	33	44,5262714781601 ; -0,469970825476928	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	bp meuble
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2062	LAN_HABNZH_0565	20240306	Paul BAJOLLE ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
BEAU	LANDIRAS	33	44,5890827276013 ; -0,446221420762484	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-60	S	Brun-rouille	Absence de trait	Bp
HZ3	60-65	A	Gris clair	Traits réductiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2063	LAN_HABNZH_0628	20240307	Étienne VOY ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5856571916734 ; -0,449919134140175	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	20	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2064	LAN_HABNZH_1261	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5685579718309 ; -0,463287704929649	

UCS (RRP)	61
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Beige	Traits rédoxiques	
HZ3	60-70	AS	Gris clair	Traits réductiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Humide	Vlc	30	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2065	LAN_HABNZH_1243	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5538162067447 ; -0,472565421755788	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-marron	Absence de trait	Matière organique
HZ2	40-50	AS	Brun-jaune	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2066	LAN_HABNZH_1267	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5534212075752 ; -0,473483521113845	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	mo cache hydromorphie
HZ2	50-60	AS	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	30	-





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2067	LAN_HABNZH_1214	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,553155589108 ; -0,468547643255038	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Brun-rouille	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	10	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2068	LAN_HABNZH_1270	20240307	Étienne VOY ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5486500426816 ; -0,47092726355222	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop graveleux ou caillouteux	Non humide	autre	60	-

BRUNISOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2069	LAN_HABNZH_1277	20240430	Hugo BETEA; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5449720292884 ; -0,473741512292077	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-100	S	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non humide	autre	-	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2070	LAN_HABNZH_1276	20240307	Étienne VOY ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5477933959718 ; -0,471252619133086	

UCS (RRP)	74
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	10	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2071	LAN_HABNZH_1286	20240430	Hugo BETEA; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5395378759009 ; -0,471433510631389	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ2	70-100	S	Gris-marron	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	100	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2072	LAN_HABNZH_1250	20240430	Hugo BETETA; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5387984519404 ; -0,473845028525881	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	30	PODZOSOL

PODZOSOL HUMIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2355	LAN_HABNZH_1284	20240430	Hugo BETETA; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5444913349437 ; -0,471058161438281	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ2					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop graveleux ou caillouteux	Non conclusif	non déterminée	-	-

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_3151





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : Ivd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2356	LAN_HABNZH_1273	20240307	Paul BAJOLLE ; Etienne VOY
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5478959133573 ; -0,47007189110134	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	30-70	S	Noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop graveleux ou caillouteux	Non conclusif	cas particulier	70	PODZOSOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2357	LAN_HABNZH_1268	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5519803450132 ; -0,470794928766434	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-55	S	Noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Non conclusif	cas particulier	15	PODZOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2358	LAN_HABNZH_1266	20240307	Étienne VOY ; Aline ROSENOW
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5563805153054 ; -0,467565853283183	

UCS (RRP)	72
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	25-60	SA	Gris beige	Traits rédoxiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop graveleux ou caillouteux	Non conclusif	non déterminée	40	-

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0308

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2359	LAN_HABNZH_1263	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5650410218451 ; -0,465660727672462	

UCS (RRP)	61
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-45	S	Noir	Absence de trait	mo
HZ2	40-50	S	Noir	Absence de trait	alios induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	10	PODZOSOL

Podzsol humodurique

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2360	LAN_HABNZH_1260	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5699784887311 ; -0,46290242456319	

UCS (RRP)	61
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	TM	Noir	Traits histiques	
HZ2	30-50	SA	Gris	Traits réductiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Ha	0	-

HISTOSOL





PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2361	LAN_HABNZH_1240	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5761135987823 ; -0,460915243458127	

UCS (RRP)	61
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-30	S	Brun	Traits rédoxiques	
HZ3	30-70	SA	Blanc	Traits réductiques	
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop compact	Humide	Vld	15	-

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2362	LAN_HABNZH_1236	20240307	Paul BAJOLLE ; Mounirou THIOUNE
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
SOLEIL	LANDIRAS	33	44,5774394280177 ; -0,459768007205213	

UCS (RRP)	61
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	TM	Noir	Traits histiques	
HZ2	30-60	SA	Gris clair	Traits réductiques	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Profondeur suffisante atteinte	Humide	Ha	10	-

HISTOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2730	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5303001396514 ; -0,473222130563476	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-80	S	Gris	Absence de trait	Horizon E
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	80	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2731	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5295346803064 ; -0,473193370358347	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris	Absence de trait	BP derrière
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2732	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5290028625216 ; -0,47378340687852	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Gris clair	Absence de trait	BP derrière
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2733	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5290648255432 ; -0,473001300670733	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	70-75	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>



LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2734	LAN_HABNZH_1279	20240516	Titouan Feydit ; Etienne Voy
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5292797562015 ; -0,471568551578456	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-80	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	80-90	S	Gris-marron	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2735	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5299793241344 ; -0,470879897266861	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-60	S	Gris clair	Absence de trait	BP derrière
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	60	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2736	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5298398985665 ; -0,469000985689607	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	70-80	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2737	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5302529776109 ; -0,469560561583325	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluent ou boulant	Non conclusif	non déterminée	40	-

Rattachement au sondage humide : LAN_SP_0507

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2738	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5301034258339 ; -0,470122148548059	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ3	40-50	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non humide	autre	40	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2739	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5304847400123 ; -0,470840525203387	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	Test ortho [10-20] Négatif
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	20	-

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_2738

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2740	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5308227731303 ; -0,471226222552341	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	20	-

Rattachement au sondage non humide LAN_SP_2738

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2741	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5299787449651 ; -0,472334300240264	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-25	S	Noir	Traits rédoxiques	Test orthophénantroline positif
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	20	-

Pas de rattachement possible, sondage en zone humide effective sur critère végétation

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>




LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2742	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5301613419744 ; -0,472169106226544	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	BP derrière
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <ul style="list-style-type: none"> A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux 	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2743	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5303892347319 ; -0,472207023971345	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-50	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	50	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2744	LAN_HABNZH_1279	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5308592611866 ; -0,472086046436329	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	70	-

PODZOSOL DURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2745	LAN_HABNZH_1293	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5279335460416 ; -0,473986234762449	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris clair	Absence de trait	
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2746	LAN_HABNZH_1258	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,5283884515693 ; -0,473030317184936	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	Horizon A
HZ2	40-50	S	Gris clair	Absence de trait	Horizon E
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vic / Vid</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2747	LAN_HABNZH_1258	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5273326906648 ; -0,472635014857128	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris clair	Absence de trait	Ortho [50] positif pastel
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	-	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2748	LAN_HABNZH_1258	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5260944272926 ; -0,472485243936421	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-70	S	Noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2749	LAN_HABNZH_1293	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
ENSOLEILLÉ	LANDIRAS	33	44,5259754353425 ; -0,473093863499433	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-40	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	40-50	S	Gris	Absence de trait	
HZ3	50-70	S	Brun-rouille	Absence de trait	BP induré
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non humide	autre	-	-

Podzosol durique

PHOTOS



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2750	LAN_HABNZH_1295	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
NUAGEUX	LANDIRAS	33	44,525447975305 ; -0,47246871941554	

UCS (RRP)	63
-----------	----


HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	TS	Noir	Traits histiques	Humus
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	non déterminée	30	-

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0893

HISTOSOL

PHOTOS



<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p>	<p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>
---	--	--





LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2751	LAN_HABNZH_1295	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,524499811644 ; -0,471853413542366	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	30-40	S	Gris	Absence de trait	Horizon E
HZ3	40-50	S	Beige	Absence de trait	BP
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	50	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2752	LAN_HABNZH_1295	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5252542621404 ; -0,473109978194956	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Gris clair	Absence de trait	BP en dessous
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou bouillant	Non humide	autre	60	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
TEXTURES : A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux	Classes GEPPA : IVd Va / Vb / Vc / Vd Vlc / Vld Ha / Hb cas particulier autre (autre sol non humide)

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2753	LAN_HABNZH_1295	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5258834552362 ; -0,469713573288423	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-50	S	Gris-noir	Absence de trait	
HZ2	50-60	S	Brun	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2754	LAN_HABNZH_1295	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5261895362908 ; -0,469409869919548	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-20	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	20-40	S	Gris	Absence de trait	Horizon E
HZ3	40-60	S	Gris-marron	Absence de trait	BP meuble
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Trop fluant ou boulant	Non humide	autre	60	-

PODZOSOL MEUBLE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
PROFIL DU SONDAGE	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier</p> <p>autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2755	LAN_HABNZH_1256	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,527806167124 ; -0,468278968957154	

UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-60	S	Noir	Absence de trait	
HZ2	60-70	S	Brun-noir	Absence de trait	BP induré
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Horizon BP induré atteint	Non conclusif	cas particulier	60	PODZOSOL

PODZOSOL HUMODURIQUE

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>

LOT	ID_SONDAGE	ID_HABITAT	DATE	OPÉRATEURS
1	LAN_SP_2756	LAN_HABNZH_1256	20240516	Etienne VOY ; Titouan FEYDIT
METEO	COMMUNE	DEPARTEMENT	COORDONNEES GPS (EPSG : 4326)	
PLUVIEUSE	LANDIRAS	33	44,5287851709275 ; -0,468913592809895	



UCS (RRP)	63
-----------	----

HORIZON	PROFONDEUR (cm)	TEXTURE	COULEUR	TRAITS	COMMENTAIRE
HZ1	0-30	TS	Noir	Traits histiques	Matière organique
HZ2					
HZ3					
HZ4					
HZ5					
HZ6					

CAUSE DE L'ARRÊT	RÉSULTAT	CLASSE GEPPA	NAPPE (cm)	CAS PARTICULIER
Nappe atteinte	Non conclusif	non déterminée	10	-

Rattachement au sondage humide LAN_SP_0529

HISTOSOL

PHOTOS	
CONTEXTE	APRÈS SONDAGE
	
PROFIL DU SONDAGE	
	
<p>TEXTURES :</p> <p>A : Argileuse / L : Limoneuse / S : Sableux</p> <p>AL : Argilo-limoneuse / AS : Argilo-sableux</p> <p>LA : Limono-argileuse / LS : Limono-sableux</p> <p>SA : Sablo-argileux / SL : Sablo-limoneux</p> <p>SAL : Sablo-argilo-limoneux / ALS : Argilo-limono-sableux</p> <p>LSA : Limono-sablo-argileux / LAS : Limono-argilo-sableux</p>	<p>Classes GEPPA : IVd</p> <p>Va / Vb / Vc / Vd</p> <p>Vlc / Vld</p> <p>Ha / Hb</p> <p>cas particulier autre (autre sol non humide)</p>